



许继电气股份有限公司

许继集团

# WHB-870 系列微机保护测控装置

技术说明书

Ver-1.00



许 继 电 气 股 份 有 限 公 司

地址：河南省许昌市许继大道1298号 邮编：461000  
订货咨询电话：0374-3212057 订货咨询传真：0374-3216001  
售后服务电话：0374-3216163 售后服务传真：0374-3212085  
技术支持电话：0374-3212408 网址：[www.xjgc.com](http://www.xjgc.com)  
客户服务投诉热线：400-6226-819 E-mail：[XJ3215909@126.com](mailto:XJ3215909@126.com)

# C 目录 Contents

---

<b>1</b>	<b>装置概述</b>	<b>1</b>
1.1	产品分类	1
1.2	产品特点	1
1.3	产品技术参数	1
1.4	装置硬件	2
1.5	主界面及菜单操作	4
<b>2</b>	<b>WHB-871 微机综合保护装置</b>	<b>4</b>
2.1	WHB-871 功能配置表	4
2.2	WHB-871 装置背面端子图	6
2.3	WHB-871 典型配置下开入端子定义	7
2.4	WHB-871 装置典型接线图	8
<b>3</b>	<b>WHB-872 微机电动机保护装置</b>	<b>9</b>
3.1	WHB-872 功能配置表	9
3.2	WHB-872 装置背面端子图	10
3.3	WHB-872 装置典型接线图	11
<b>4</b>	<b>WHB-876 微机电压互感器监控装置</b>	<b>12</b>
4.1	WHB-876 功能配置表	12
4.2	WHB-876 装置背面端子图	12
4.3	WHB-876 装置典型接线图	13
<b>5</b>	<b>WHB-877 微机备用电源自投装置</b>	<b>14</b>
5.1	WHB-877 功能配置表	14
5.2	WHB-877 装置背面端子图	14
5.3	WHB-877 装置典型接线图	15
<b>6</b>	<b>WHB-878 微机备用电源自投装置</b>	<b>17</b>
6.1	WHB-878 功能配置表	17
6.2	WHB-878 装置背面端子图	17
6.3	WHB-878 装置典型接线图	18
<b>7</b>	<b>10kV 系统解决方案</b>	<b>19</b>
7.1	典型主接线	19
7.2	保护配置方案	19



## 1 装置概述

WHB-870 系列微机保护测控装置是许继秉承数十年来在电力系统二次设备制造领域的成功经验，针对供配电系统特点，为电力用户精心打造的、具有高性价比的集保护、测量、控制和通讯于一体的新型微机保护装置，适用于不同行业 10kV 及以下各种电压等级的线路、充电、厂用变、电容器、电动机、PT 监控、备自投等保护。

### 1.1 产品分类

WHB-870 系列装置包括以下 5 类保护装置：

- ★ WHB-871 微机综合保护装置
- ★ WHB-872 微机电动机保护装置
- ★ WHB-876 微机电压互感器监控装置
- ★ WHB-877 微机备用电源自投装置
- ★ WHB-878 微机备用电源自投装置（不带自恢复）

### 1.2 产品特点

- ★ 采用 32 位高性能嵌入式微机处理器，配置大容量的 RAM 和 Flash Memory；利用 SoC 解决方案，数据处理、逻辑运算和信息储存能力强，运行速度快，可靠性高；
- ★ 一体化金属全封闭机箱设计，防尘、防腐、抗污能力强；
- ★ 平台化整体机芯设计，维护更方便，极大降低了被保护对象的停运时间；
- ★ 装置及操作电源灵活支持交、直流电源供电（AC220、DC220V/110V、DC48V）；
- ★ 以太网和 RS485 通讯模式，支持用户各种组网方式的需求；
- ★ 可保存不少于 400 个最近发生的事件报告及运行报告；
- ★ IEC-60870-5-103、TCP-103、TCP-104、Modbus 通讯规约，方便装置接入 DCS 系统及其它厂家的自动化系统；
- ★ 完善的硬件自检功能，准确定位硬件故障位置并给出告警信息；
- ★ 自动化硬件测试平台及完善的软件测试系统，保证为用户提供最高品质的产品；
- ★ 中文图标式菜单设计，简单易懂，易学易用。


### 1.3 产品技术参数

额定数据	环境（周围温度范围）	功耗
额定频率：50Hz	运行温度：-25℃ ~ +55℃	交流电流回路：每相 ≤ 1VA ( 5A )
额定电源电压：AC/DC220V 或 AC/DC110V 或 DC48V	储存温度：-25℃ ~ +55℃	每相 ≤ 0.3VA ( 1A )
交流电流：5A 或 1A ( 订货时注明 )	相对湿度：5% ~ 90% ( 产品内部既无凝露、也无结冰 )	交流电压回路：每相 ≤ 0.5VA
零序电流：5A 或 1A ( 订货时注明 )	大气压力：80kPa ~ 110kPa	保护电源回路：正常工作 ≤ 12W
交流电压：100/ $\sqrt{3}$ V, 100V		保护动作 ≤ 15W
定值误差	测量精度	
电流定值误差：≤ ± 2.5% 或 ± 0.05A	电流、电压误差：≤ ± 0.2%	
电压定值误差：≤ ± 2.5% 或 ± 0.5V	功率误差：≤ ± 0.5%	
时间定值误差：≤ ± 2% 或 ± 40ms	开关量输入分辨率：≤ 2ms	
	有功、无功电度：≤ ± 1%	


绝缘性能	机械性能
<b>绝缘电阻：</b> 各带电回路与地之间，各带电回路之间，用开路电压为 500V 的测试仪器测试其绝缘电阻值应不小于 100MΩ。	<b>振动响应：</b> GB/T 11287-2000 规定的严酷等级为 I 级振动响应检验。 <b>冲击响应：</b> GB/T 14537-1993 规定的严酷等级为 I 级冲击响应检验。 <b>振动耐久：</b> GB/T 11287-2000 规定的严酷等级为 I 级振动耐久检验。 <b>冲击耐久：</b> GB/T 14537-1993 规定的严酷等级为 I 级冲击耐久检验。 <b>碰撞：</b> GB/T 14537-1993 规定的严酷等级为 I 级碰撞检验。
<b>介质强度：</b> 各带电回路与地之间，各带电回路之间，能承受 50Hz、2kV( 有效值 ) 的交流电压，历时 1min 的检验无击穿或闪络现象。	<b>冲击电压：</b> 各带电回路与地之间，各带电回路之间，能承受 5kV( 峰值 ) 的标准雷电波冲击检验。
抗干扰性能	
<b>脉冲群干扰试验：</b> 能承受 GB/T14598.13 - 2008 规定的频率为 1MHz 及 100kHz 衰减振荡波（第一半波电压幅值共模为 2.5kV，差模为 1kV ）脉冲群干扰试验。 <b>快速瞬变干扰试验：</b> 能承受 GB/T14598.10 - 2012 第四章规定的严酷等级为 A 级的快速瞬变干扰试验。 <b>辐射电磁场干扰试验：</b> 能承受 GB/T14598.9 - 2010 第四章规定的严酷等级的辐射电磁场干扰试验。 <b>静电放电试验：</b> 能承受 GB/T14598.14-2010 中 4.1 规定的严酷等级为 III 级的静电放电试验。 <b>电磁发射试验：</b> 能承受 GB/T14598.16 - 2002 中 4.1 规定的传导发射限值及 4.2 规定的辐射发射限值的电磁发射试验。 <b>工频磁场抗扰度试验：</b> 能承受 GB/T17626.8 - 2006 第 5 章规定的严酷等级为 IV 级的工频磁场抗扰度试验。	<b>脉冲磁场抗扰度试验：</b> 能承受 GB/T17626.9 - 2011 第 5 章规定的严酷等级为 IV 级的脉冲磁场抗扰度试验。 <b>阻尼振荡磁场抗扰度试验：</b> 能承受 GB/T17626.10 - 1998 第 5 章规定的严酷等级为 IV 级的阻尼振荡磁场抗扰度试验。 <b>浪涌抗扰度试验：</b> 能承受 GB/T14598.18 - 2012 第 4 章规定的严酷等级为 III 级的浪涌抗扰度试验。 <b>传导骚扰的抗扰度试验：</b> 能承受 GB/T14598.17 - 2005 第 4 章规定的射频场感应的传导骚扰的抗扰度试验。 <b>工频抗扰度试验：</b> 能承受 GB/T14598.19 - 2007 第 4 章规定的工频抗扰度试验。

### 1.4 装置硬件

装置采用加强型单元机箱，按抗强振动、强干扰设计；确保装置安装于条件恶劣的现场时仍具备高可靠性。嵌入式安装方式。既可以分散安装到开关柜，也可以组屏安装，机箱结构和屏面开孔尺寸如下图。



装置外形尺寸



安装开孔尺寸

本装置由七部分组成：CPU 插件、交流插件 1、交流插件 2、开入插件、电源插件及信号插件和人机插件。

#### ☆ CPU 插件

CPU 插件是本装置的核心，包含：微处理器 CPU、开关量输入输出回路、网络通讯电路等。CPU 采用 32 位处理器，主频达 144MHz。CPU 插件采用 6 层印制板和表面贴装工艺，采取了多种抗干扰措施，大大提高了抗干扰性能。

#### ☆ 交流插件 1 及交流插件 2

交流变换部分包括电流变换器 TA 和电压变换器 TV，用于将系统 TA、TV 的二次侧电流、电压信号转换为弱电信号，供保护插件转换，并起强弱电隔离作用。

#### ☆ 开入插件

本插件包括开入功能，可完成装置的开入的扩展，灵活配置装置的更多功能。

#### ☆ 电源插件

本插件输入交、直流 220V 或直流 110V（根据需要选择相应规格），输出 5V 和 24V。5V 电压用于装置数字器件工作，24V 电压用于装置驱动继电器。

本插件包括信号部分和备用出口。


#### ☆ 信号插件

本插件包括跳合闸回路，跳合闸部分主要完成跳合闸及其保持、防跳、位置监视等功能。包括跳闸继电器（BTJ）、合闸继电器（BHJ）、跳闸保持继电器（TBJ）、合闸保持继电器（HBJ）及防跳继电器（FTJ）。

#### ☆ 人机插件

人机对话插件主要包括：操作键盘、大屏幕液晶、指示信号灯等。

### 1.5 主界面及菜单操作



在主菜单中，通过  $\triangleleft$ 、 $\triangleright$  键选定要选择的菜单选项，再按“确认”键进入被选择菜单选项的子菜单。子菜单中如有多项，可用  $\Delta$ 、 $\nabla$  键选择要查看的选项，并按“确认”键即可查看被选择项的内容。按“退出”键返回上一级菜单。



装置主菜单

### 2 WHB-871 微机综合保护装置

#### 2.1 WHB-871 功能配置表

	序号	功能名称	保护对象配置				
			线路	充电	厂用变	电容器	电动机
保护功能	1	三段过流保护 (* 低压方向闭锁)	✓	✓	✓ (* 复压闭锁)	✓	✓
	2	过流加速保护	✓				
	3	过负荷保护	✓		✓		✓
	4	反时限保护	✓		✓	✓	✓
	5	两段充电保护		✓			



	序号	功能名称	保护对象配置				
			线路	充电	厂用变	电容器	电动机
保护功能	6	FC 回路闭锁			√		√
	7	起动过长保护					√
	8	过热保护					√
	9	两段定时限负序保护			√		√
	10	负序反时限保护					√
	11	三段零序过流保护	√	√(自产)	√(高压侧)	√	√
	12	低压侧零序定时限			√		
	13	低压侧零序反时限			√		
	14	低压减载保护	√*				
	15	低频减载保护	√*		√*		√*
	16	低电压保护			√*	√*	√*
	17	过电压保护				√*	√*
	18	零序过电压保护			√*		
	19	不平衡电流保护				√	
	20	不平衡电压保护				√*	
	21	三相一次重合闸	√				
	22	4 路非电量保护	√	√	√	√	√
辅助功能	1	控制回路异常检测	√	√	√	√	√
	2	手车位置异常检测	√	√	√	√	√
	3	弹簧未储能检测	√	√	√	√	√
	4	跳位异常检测	√	√	√	√	√
	5	TV 异常检测	√*	√*	√*	√*	√*
测控功能	1	遥信采集	√	√	√	√	√
	2	正常断路器遥控分合	√	√	√	√	√
	3	模拟量的遥测	√	√	√	√	√
	4	故障录波	√	√	√	√	√

2.2 WHB-871 装置  
背面端子图

信号插件		电源插件		开入插件		CPU插件		交流插件2		交流插件1
601	合闸线圈	501	信号母线	401	开入1	301	GPS+	201	IA	101 Ia
602	手动合闸	502	告警信号	402	开入2	302	GPS-	202	IA'	102 Ia'
603	+KM	503	跳闸信号	403	开入3	303	485+	203	IC	103 Ib
604	跳闸线圈	504	合闸信号	404	开入4	304	485-	204	IC'	104 Ib'
605	-KM	505	备用出口1	405	开入5			205	UX	105 Ic
606	保护跳闸	506		406	开入6			206	UX'	106 Ic'
607	手动跳闸	507	备用出口2	407	开入7			207	Ua	107 IX
608		508		408	开入8			208	Ub	108 IX'
609		509		409	开入9			209	Uc	109 3IO
610	跳闸出口-1	510	24V+	410	开入10			210	Un	110 3IO'
611	跳闸出口-2	511	24V-	411	开入11					
612		512		412	开入12					
613	合闸出口	513	屏蔽地	413	开入13					
614		514		414	开入14					
615	跳位监视	515	装置电源+	415	开入15					
616	合位监视	516	装置电源-	416	开入公共负					

注:

1. 开入插件上的401~415开入信号定义信息如下6.3.2小节;

2. 交流插件UX, UX', IX, IX', 3IO, 3IO' 定义如下:

当保护对象为厂用变时: UX, UX' 作为零序电压输入,  
IX, IX' 作为低压侧零序电流输入,  
3IO, 3IO' 作为高压侧零序电流输入当保护对象为电容器时: UX, UX' 作为不平衡电压输入,  
IX, IX' 作为不平衡电流输入,

注:

1) 线路对象中三段过流的低压方向闭锁、厂用变对象中三段过流保护的复压闭锁、低压减载、低频减载、过电压、低电压、零序过电压、不平衡电压保护、TV 异常检测以及测量功能只有在选配交流插件2时才具备。

2) 未选配信号插件时, 电源插件的备用出口1、备用出口2分别切换为跳闸出口、合闸出口;  
装置开入插件的409~411分别切换为合位、跳位、手跳开入。

装置功能与信号插件及交流插件2选配情况对应表

装置标签	操作回路功能	电压及测量功能
WHB-871/A	√	√
WHB-871/B	√	×
WHB-871/C	×	√
WHB-871/D	×	×



2.3 WHB-871 典型配置下开入端子定义


端子号	线路	充电	厂用变	电容器	电动机
401	弹簧未储能	弹簧未储能	弹簧未储能	弹簧未储能	弹簧未储能
402	上隔离 / 工作位				
403	下隔离 / 试验位				
404	接地刀位置	接地刀位置	接地刀位置	接地刀位置	接地刀位置
405	非电量 I	非电量 I	重瓦斯	非电量 I	非电量 I
406	非电量 II	非电量 II	轻瓦斯	非电量 II	非电量 II
407	非电量 III	非电量 III	超高温	非电量 III	非电量 III
408	非电量 IV	非电量 IV	高温	非电量 IV	非电量 IV
409	开入 1				
410	开入 2				
411	开入 3				
412	开入 4				
413	闭锁重合闸	开入 5	开入 5	开入 5	热复归
414	远方 / 就地				
415	检修压板	检修压板	检修压板	检修压板	检修压板
416	公共负	公共负	公共负	公共负	公共负

注：

1) 关于非电量的说明：所有保护对象最多可配置 4 路非电量保护。线路保护、充电保护、电容器保护及电动机保护的非电量名称默认为非电量 I、非电量 II、非电量 III、非电量 IV；厂用变保护非电量 I~IV 的名称默认分别认为重瓦斯、轻瓦斯、超高温、高温。非电量名称需要显示为其它时，用户在订货时向供应商说明。

2) 非电量保护的压板退出时，对应的非电量开入可用作常规的遥信开入。

2.4 WHB-871 装置典型接线图





### 3 WHB-872 微机电动机保护装置

WHB-872 微机电动机保护装置（以下简称装置）适用于 10kV 及以下电压等级 2000kW 及以上大型异步电动机的保护及测控，可以直接安装在高压开关柜上，也可以组屏安装。

#### 3.1 WHB-872 功能配置表


	序号	功能名称	功能配置
保护功能	1	差流速断保护	√
	2	比率差动保护	√
	3	FC 回路保护	√
	4	起动过长保护	√
	5	三段过流保护	√
	6	过负荷保护	√
	7	反时限保护	√
	8	过热保护	√
	9	两段定时限负序保护	√
	10	负序反时限保护	√
	11	三段零序保护	√
	12	过电压保护	√
	13	低电压保护	√
	14	低频减载保护	√
	15	4 路非电量保护	√
辅助功能	1	控制回路异常检测	√
	2	手车位置异常检测	√
	3	弹簧未储能检测	√
	4	跳位异常检测	√
	5	TV 异常检测	√
	6	TA 断线检测	√
	7	差流越限检测	√
测控功能	1	遥信采集	√
	2	正常断路器遥控分合	√
	3	模拟量的遥测	√
	4	故障录波	√

#### 3.2 WHB-872 装置背面端子图

信号插件		电源插件		开入插件		CPU插件		交流插件2		交流插件1	
601	合闸线圈	501	信号母线	401	弹簧未储能	301	GPS+	201	IA	101	Ia1
602	手动合闸	502	告警信号	402	上隔离/工作位	302	GPS-	202	IA'	102	Ia1'
603	+KM	503	跳闸信号	403	下隔离/试验位	303	485+	203	IC	103	Ic1
604	跳闸线圈	504	合闸信号	404	接地刀位置	304	485-	204	IC'	104	Ic1'
605	-KM	505	备用出口1	405	非电量 I	205		205		105	Ia2
606	保护跳闸	506		406	非电量 II	206		206		106	Ia2'
607	手动跳闸	507	备用出口2	407	非电量 III	207	Ua	207	Ua	107	Ic2
608		508		408	非电量 IV	208	Ub	208	Ub	108	Ic2'
609		509		409	开入1	209	Uc	209	Uc	109	3I0
610	跳闸出口-1	510	24V+	410	开入2	210	Un	210	Un	110	3I0'
611		511	24V-	411	开入3						
612		512		412	开入4						
613		513	屏蔽地	413	热复归						
614	合闸出口	514		414	远方/就地						
615		515	装置电源+	415	检修压板						
616	跳位监视	516	装置电源-	416	开入公共负						
			NET								



## 3.3 WHB-872 装置典型接线图



## 4 WHB-876 微机电压互感器监控装置

WHB-876 微机电压互感器监控装置是功能完善先进的微机型电压互感器监控装置，可实现 TV 自动并列和切换功能、低电压保护、过电压保护、接地保护及 TV 断线检测等功能，主要适用于 10kV 及以下电压等级单母分段接线方式。可以直接安装在高压开关柜上，也可以组屏安装。

## 4.1 WHB-876 功能配置表


	序号	功能名称	WHB-876
保护功能	1	TV 并列	✓
	2	低电压保护	✓
	3	过电压保护	✓
	4	接地保护	✓
	5	TV 断线检测	✓
测控功能	1	遥信采集、装置遥信变位、事故遥信	✓
	2	模拟量的遥测数据上送	✓

## 4.2 WHB-876 装置背面端子图

信号插件	I II	电源插件	开入插件	CPU插件	交流插件2	交流插件1
601 1母UA来	501 2母UA来	401 开入1	301 GPS+	201	101	
602 1母UB来	502 2母UB来	402 开入2	302 GPS-	202	102	
603 1母UC来	503 2母UC来	403 开入3	303 485+	203 U12	103 U11	
604 1母UL来	504 2母UL来	404 开入4	304 485-	204 U12'	104 U11'	
605 1母UA去	505 2母UA去	405 开入5		205 UX2	105 UX1	
606 1母UB去	506 2母UB去	406 开入6		206 UX2'	106 UX1'	
607 1母UC去	507 2母UC去	407 开入7		207 Ua2	107 Ua1	
608 1母UL去	508 2母UL去	408 开入8		208 Ub2	108 Ub1	
609 1TV动作	509 2TV动作	409 开入9		209 Ue2	109 Ue1	
610 1TV复归	510 2TV复归	410 开入10		210 Un2	110 Un1	
611 分段动作	511 公共出口	411 开入11				
612 分段复归	512 低压出口	412 开入12				
613 负电源	513 接地出口	413 开入13				
614 信号公共	514 屏蔽地	414 远方/就地				
615 告警信号	515 装置电源+	415 检修压板				
616 并列信号	516 装置电源-	416 开入公共负				



## 4.3 WHB-876 装置典型接线图



## 5 WHB-877 微机备用电源自投装置

WHB-877 微机备用电源自投装置是功能完善先进的微机型备用电源自投装置，主要应用于 10kV 及以下各电压等级的进线开关、分段（桥）开关的自投中，可以直接安装在高压开关柜上，也可以组屏安装。

## 5.1 WHB-877 功能配置表

	序号	功能名称	WHB-877
保护功能	1	进线自投（方式 1, 2, 5, 6）	✓
	2	分段（桥）开关自投（方式 3, 4）	✓
	3	备投自恢复功能	✓
	4	进线 1 过流加速保护	✓
	5	进线 2 过流加速保护	✓
	6	进线 1 过负荷保护	✓
	7	进线 2 过负荷保护	✓
辅助功能	1	母线 TV 断线检测告警	✓
	2	进线 TV 断线检测告警	✓
	3	开关跳位异常告警	✓
测控功能	1	遥信采集、装置遥信变位、事故遥信	✓
	2	模拟量的遥测数据上送	✓


## 5.2 WHB-877 装置背面端子图

信号插件		电源插件	开入插件	CPU插件	交流插件2	交流插件1
601	跳1DL	501	闭锁自恢复	301	GPS+	201
602		502	闭锁进线1自投	302	GPS-	101
603	合1DL	503	备用出口 1	303	485+	202
604		504	闭锁分段自投	304	485-	102
605	跳2DL	505	闭锁备投	401	Ia2	103
606		506	1DL 跳位	402	Ia2'	102
607	合2DL	507	2DL 跳位	403	闭锁进线1自投	101
608		508	3DL 跳位	404	闭锁分段自投	101'
609	跳3DL	509	开入 1	405	闭锁备投	203
610		610	开入 2	406	1DL 跳位	103
611	合3DL	611	开入 3	407	2DL 跳位	204
612		612	开入 4	408	3DL 跳位	104
613	跳4DL	613	开入 5	409	开入 1	205
614		614	远方 / 就地	510	24V+	105
615	合4DL	615	检修压板	511	24V-	206
616		616	装置电源 +	512		106
			装置电源 -	513	屏蔽地	UX1
			并列信号	514		207
				515	远方 / 就地	UX2'
				516	检修压板	107
				411	开入 3	Ua1
				412	开入 4	208
				413	开入 5	Ub1
				414	远方 / 就地	209
				415	检修压板	Uc1
				416	开入公共负	210
					NET	110
						Un1



## 5.3 WHB-877 装置典型接线图

WHB-877系统典型接线方式	适用备投方式
	<p>自投方式1、2为进线自投，适用于如左图所示的两种主接线系统，正常运行时3DL闭合，一条进线带两段母线运行，另一条进线作为备用；</p> <p>如果装置运行在系统二所示的主接线方式下，在接线时只需将装置上的I段母线电压(<math>U_{a1}</math>、<math>U_{b1}</math>、<math>U_{c1}</math>)和II段母线电压(<math>U_{a2}</math>、<math>U_{b2}</math>、<math>U_{c2}</math>)均并列接在母线电压互感器输出的<math>U_a</math>、<math>U_b</math>、<math>U_c</math>上即可。</p>
	<p>自投方式3、4为分段(桥)开关自投，适用于如左图所示的主接线系统，正常运行时3DL分开，每条进线各带一段母线运行，两条进线互为暗备用；</p> <p>如果系统不启用备投自恢复功能，则进线1抽取电压(<math>U_{x1}</math>)和进线2抽取电压(<math>U_{x2}</math>)均可不接线。</p>
	<p>自投方式5、6为进线自投，适用于如左图所示的两种主接线系统，正常运行时一条进线带系统运行，另一条进线作为备用；</p> <p>在此种运行方式下装置的3DL不起作用，且I母、II母的电压自动转换为表示进线1和进线2的电压，在接线时可以将进线电压接入<math>U_{a1}</math>、<math>U_{b1}</math>、<math>U_{c1}</math>或<math>U_{a2}</math>、<math>U_{b2}</math>、<math>U_{c2}</math>，也可以接入<math>U_{x1}</math>或<math>U_{x2}</math>，根据实际进线电压互感器的配置情况具体选择。</p>



注：本图均按直流电源接线示意，装置接交流电源时，不区分极性端即可。



## 6 WHB-878 微机备用电源自投装置


### 6.1 WHB-878 功能

	序号	功能名称	WHB-877
保护功能	1	分段(桥)开关自投(方式1,2)	✓
	2	三段电流保护	✓
	3	过流加速保护	✓
	4	过负荷联切保护	✓
	5	零序电流保护	✓
	6	零序加速保护	✓
辅助功能	1	分段(桥)控制回路异常检测	✓
	2	分段(桥)手车位置异常检测	✓
	3	分段(桥)弹簧未储能检测	✓
	4	开关跳位异常检测	✓
	5	母线TV异常检测	✓
测控功能	1	遥信采集	✓
	2	正常断路器遥控分合	✓
	3	模拟量的遥测	✓
	4	故障录波	✓

### 6.2 WHB-878 装置背面端子图

信号插件		电源插件		开入插件		CPU插件		交流插件2		交流插件1	
601	合闸线圈	501	告警信号	401	弹簧未储能	301	GPS+	201	Ia	101	Ia
602	手动合闸	502	上隔离/工作位	402	上隔离/工作位	302	GPS-	202	Ia'	102	Ia'
603	+KM	503	过负荷	403	下隔离/试验位	303	485+	203	I2	103	I2
604	跳闸线圈	504	接地刀位置	404	接地刀位置	304	485-	204	I2'	104	I2'
605	-KM	505	闭锁备投	405	闭锁备投			205		105	Ic
606	保护跳闸	506	跳进线1	406	进线一跳位			206		106	Ic'
607	手动跳闸	507	跳进线2	407	进线二跳位			207	Ua2	107	Ua1
608		508		408	开入1			208	Ub2	108	Ub1
609	跳闸出口1	509		409	开入2			209	Uc2	109	Uc1
610		510	24V+	410	开入3			210	Un2	110	Un1
611	跳闸出口2	511	24V-	411	开入4						
612		512		412	开入5						
613	合闸出口	513	屏蔽地	413	开入6						
614		514		414	远方/就地						
615	跳位监视	515	装置电源+	415	检修压板						
616	合位监视	516	装置电源-	416	开入公共负						


### 6.3 WHB-878 装置典型接线图





## 7 10kV 系统解决方案

### 7.1 典型主接线



### 7.2 保护配置方案

间隔序号	间隔含义	保护配置方案		分散安装 在开关柜 上
间隔 1	10kV 进线间隔	WHB-871 微机综合保护装置 1 台		
间隔 2	10kV 出线间隔	WHB-871 微机综合保护装置 1 台		
间隔 3	厂用变间隔	WHB-871 微机综合保护装置 1 台		
间隔 4	电容器间隔	WHB-871 微机综合保护装置 1 台		
间隔 5	电动机间隔	WHB-871 微机综合保护装置 1 台		
间隔 6	电动机间隔	WHB-871 微机综合保护装置 1 台		
间隔 7	互感器间隔	WHB-876 微机电压互感器监控装置 1 台		
间隔 8	10kV 分段间隔	方案 1	WHB-877 微机备用电源自投装置 1 台	
		方案 2	WHB-878 微机母联备自投装置 1 台	